



## Milk-Easy™

Les quartiers difficiles à traire sont souvent la conséquence de manchons trayeurs qui remontent. Avec ces trayons, le canal du trayon est pincé exactement au niveau de son trajet le plus étroit. Les **Milk Easy™ Inflation Adaptors** garantissent une traite complète et aisée, en positionnant le gobelet trayeur plus bas sur le trayon. De ce fait, l'arrivée de lait n'est pas obstruée, et le lait peut couler facilement. Dans de nombreuses pathologies et anomalies du trayon, le **Milk Easy™** peut également faire la différence.



En pratique, le **Milk Easy™** est simplement fixé au manchon trayeur. Le vide de lait maintient le gobelet et l'adaptateur en position jusqu'à ce que le trayon soit complètement trait. Les lamelles flexibles situées à l'intérieur du **Milk Easy™** épousent la forme du trayon en toute souplesse, et maintiennent l'adaptateur sur le trayon lorsque le faisceau trayeur est retiré. L'adaptateur peut alors être retiré et rincé en vue de sa réutilisation. L'expérience nous apprend que dès lors qu'ils connaissent ses avantages, de nombreux éleveurs bovins utilisent de plus en plus souvent le **Milk Easy™** pour la traite de leurs 'vaches à problèmes'.

